

ESPAÑOL

Protección contra sobretensiones directamente en la sonda de medición

- La protección contra sobretensiones se integra en una placa de circuito impreso y va alojada en un tubo de conexión.
- Los productos cumplen con los requisitos de "FISCO Field Device".

1. Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA

La instalación y la puesta en marcha solo deben ser efectuadas por personal especializado con cualificación adecuada. A tal efecto, deben cumplirse las respectivas normas del país.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de incendio

Antes de la instalación, compruebe si el aparato presenta desperfectos externos. Si este estuviera defectuoso, no deberá ser utilizado.

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que la tensión máxima de servicio de la instalación no sobrepase la tensión constante máxima U_C .

1.1 Indicaciones de instalación

El circuito de protección cumple normas internacionales tales como p.ej. EN 60079-0 y EN 60079-11, en las que se aplica la distancia equivalente a 500 V respecto a todas las instalaciones metálicas y otros circuitos intrínsecamente seguros, así como a componentes que pudieran tener puesta a tierra.

El dispositivo de protección contra sobretensiones S-PT... puede utilizarse en circuitos eléctricos Ex que no superan una corriente de cortocircuito máx. de 500 mA en el lugar de instalación. Esto es válido para todos grados de protección contra ignición. No utilice el dispositivo en circuitos eléctricos que presentan una corriente de cortocircuito máx. de hasta 1 A en el lugar de instalación.

- Instale los módulos de protección contra sobretensiones S-PT...EX únicamente en carcasa externas de cabezales de medición que tengan los grados de protección contra explosión Ex d, Ex tb, Ex ia o Ex iaD. No se permite la instalación en carcasa Ex e.
- Instale en una carcasa conforme a EN/IEC 60079-14 los módulos de protección contra sobretensiones según el grado de protección necesario contra explosión y según la aplicación prevista.
- Instale el módulo de protección directamente delante del dispositivo a proteger.

2. Conexión

ADVERTENCIA: ¡Peligro de muerte por electrocución!

Conecte los cables únicamente en estado sin tensión.

- Introduzca los cables en el cabezal de medición.
- Para obtener las clases de protección exigidas, deberá usarse un retén u otro estanqueizante apto para el debido grado de protección contra ignición.
- Enrosque el SURGETRAB a la sonda de medición. En instalaciones a prueba de presión, asegúrese de enroscar como mínimo 5 pasos de rosca.
- Recorte los cables de la sonda de medición a la longitud requerida.
- Emboñe los cables según el diagrama eléctrico y según los datos de conexión del fabricante de la sonda de medición.

2.1 Tendido de cables

- No coloque cables protegidos y cables no protegidos directamente uno al lado de los otros en trayectos largos. Esto impide el acoplamiento de sobretensiones en cables protegidos. También se consideran cables no protegidos los cables de conexión equipotencial.

2.2 Conexión equipotencial

i La protección que ofrece la carcasa de acero inoxidable es puramente mecánica y no ofrece ninguna conexión de puesta a tierra ni al equipotencial! Es responsabilidad del usuario o instalador del equipo proveer una conexión apropiada para el tipo de instalación y su grado de protección, como puede ser p.ej. una puesta a tierra en el bastidor! Todos los componentes metálicos de las zonas con atmósferas explosivas deberán conectarse al equipotencial.

- Tienda el cable de tierra a la conexión equipotencial por el recorrido más corto. De esta manera se evita una innecesaria alta tensión adicional sobre este cable durante el proceso de derivación.

La conexión entre la carcasa del equipo terminal y el equipotencial local deberá tener una sección transversal de 4 mm^2 como mínimo.

2.3 Ejemplo de aplicación

- Círculo de señales que funciona sin potencial de tierra, p.ej. 0(4) mA - 20 mA (3)

ITALIANO

Protezione contro le sovratensioni direttamente sul convertitore di dati di misurazione

- La protezione contro le sovratensioni è all'interno in un tubo di raccordo e viene montata su un circuito stampato.
- I prodotti sono conformi ai requisiti per "FISCO Field Device".

1. Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA:

L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato. Durante queste operazioni rispettare le rispettive norme specifiche del paese.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di incendi

Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non presenti danni esterni. Se il dispositivo è difettoso non deve essere utilizzato.

IMPORTANTE

Fare attenzione che la tensione di esercizio massima dell'impianto non superi la tensione permanente massima U_C .

1.1 Note di installazione

Il circuito di protezione tiene conto di diverse norme internazionali, quali ad es. EN 60079-0 ed EN 60079-11, che imppongono il mantenimento della distanza di sicurezza di 500 V di prova di 500 V da tutte le installazioni metalliche e da altri circuiti a sicurezza intrinseca, nonché da componenti che potrebbero essere messi a terra.

Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni S-PT... può essere impiegato in circuiti elettrici Ex che non superano una corrente di cortocircuito massima di 500 mA nel luogo di installazione. Questo vale per tutti i tipi di protezione antideflagrante.

Non impiegare il dispositivo in circuiti elettrici che presentano una corrente di cortocircuito massima di 1 A nel luogo di installazione.

• Installe los módulos de protección contra sobretensiones S-PT...EX únicamente en carcasa externas de cabezales de medición que tengan los grados de protección contra explosión Ex d, Ex tb, Ex ia o Ex iaD. No se permite la instalación en carcasa Ex e.

• Instale en una carcasa conforme a EN/IEC 60079-14 los módulos de protección contra sobretensiones según el grado de protección necesario contra explosión y según la aplicación prevista.

• Instale el módulo de protección directamente delante del dispositivo a proteger.

2. Collegamento

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!

Collegare i cavi solo in assenza di tensione!

- Inserire i cavi nella sonda.
- Per garantire le classi di protezione richieste, utilizzare un anello di tenuta o un altro sigillante adatto per il tipo di protezione antideflagrante.
- Avvitare e serrare il SURGETRAB sul convertitore di dati di misurazione. Per un'installazione a prova di esplosione deve essere garantita una presa minima di 5 filetti.
- Accorciare i cavi nel convertitore di dati di misurazione alla lunghezza richiesta.
- Fissare i cavi secondo i dati di connessione forniti dal produttore del convertitore di dati di misurazione e dallo schema elettrico.

2.1 Cablaggio delle linee

- No posare le linee protette e quelle non protette immediatamente una accanto all'altra per lunghi tratti. Ciò impedisce accoppiamenti di sovratensioni in linee protette. Tra le linee non protette rientrano anche le linee per la compensazione del potenziale.

2.2 Compensazione del potenziale

i La custodia in acciaio inox ha una funzione puramente meccanica e non offre alcuna connessione alla messa a terra o alla compensazione del potenziale! Tale collegamento deve essere realizzato - in funzione dell'installazione e del tipo di protezione - a cura dell'esercente/costruttore dell'impianto (ad es. nel quadro di una messa a terra di protezione). Tutti i componenti metallici presenti in area a rischio di esplosione devono essere collegati alla compensazione del potenziale.

- Poser la ligne de mise à la terre par le chemin le plus court pour réaliser l'équipotentialité. Ceci permet d'éviter une tension supplémentaire inutilement élevée sur cette ligne pendant la dérivation.

La connexion entre le boîtier de l'équipement terminal et l'équipotentialité locale doit avoir une section minimale de 4 mm^2 .

2.3 Esempio applicativo

- Circuito di segnale funzionante a potenziale di terra zero, ad es. 0(4) mA ... 20 mA (3)

FRANÇAIS

Protection contre les surtensions directement sur le capteur de mesure

- Le parafoudre basse tension est installé dans un tube de raccordement sur un circuit imprimé.
- Les produits sont conformes aux exigences selon « FISCO Field Device ».

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT :

L'installation et la mise en service doivent être confiées qu'à du personnel technique qualifié. Pendant ces opérations, respecter les normes spécifiques du pays.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et risque d'incendie

Avant l'installation, vérifier que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Si l'appareil est défectueux, ne pas l'utiliser.

IMPORTANT

Veuillez à ce que la tension maximum de service de l'installation ne dépasse pas la tension permanente maximum U_C .

1.1 Instructions d'installation

Le circuit de protection respecte les normes internationales, notamment EN 60079-0 et EN 60079-11 qui prescrivent la réalisation d'une distance de sécurité de 500 V par rapport à tous les équipements métalliques et aux autres circuits à sécurité intrinsèque ainsi qu'aux pièces pouvant être mises à la terre.

Le parafoudre S-PT... est utilisable dans des circuits Ex lorsque le courant de court-circuit max. est de 500 mA au lieu d'installation. Et ceci quel que soit le mode de protection utilisé. Ne pas installer l'appareil dans des circuits électriques dont le courant de court-circuit max. peut atteindre 1 A au lieu d'installation.

- Les appareils de protection contre les surtensions S-PT...EX doivent être installés sur les boîtiers externes des têtes de mesure avec les modes de protection Ex d, Ex tb, Ex ia ou Ex iaD. Une installation sur des boîtiers Ex est interdite.
- Installez les appareils de protection antisurtension pour le mode de protection respectif et l'application prévue sur un boîtier certifié selon EN/IEC 60079-14.
- Installer l'équipement de protection immédiatement en amont de l'appareil à protéger.

2. Raccordement

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc électrique!

Ne raccorder les câbles que lorsque la tension est nulle.

- Insérer les câbles dans la tête de mesure.
- Pour obtenir les classes de protection requises, utiliser une bague d'étanchéité ou un autre moyen d'étanchéité approprié à la classe de protection antideflagrante.
- Visser le SURGETRAB sur le capteur de mesure. Dans une installation à enveloppe antideflagrante, un engagement de fil de 10 mètres doit être assuré.
- Couper les câbles dans le capteur de mesure à la longueur nécessaire.
- Brancher les câbles conformément aux données de connexion du fabricant de capteur de mesure et du schéma électrique.

2.1 Pose des câbles

- Les lignes protégées et les lignes non protégées ne doivent pas être posées côte à côte sur de longues distances. Cela empêche les couplages des surtensions dans les lignes protégées. Les conducteurs d'équipotentialité sont eux aussi considérés comme non protégés.
- Pose de câbles

i Le boîtier en acier inoxydable n'a qu'une fonction mécanique et n'a aucun raccordement à la terre ou d'équipotentialité. Il est de la responsabilité de l'exploitant/du monteur de l'installation, selon l'installation et le mode de protection, d'assurer un raccordement approprié dans le cadre d'une terre de protection ! Les pièces métalliques en atmosphère explosive sont toutes à relier avec l'équipotentialité.

- Poser la ligne de mise à la terre par le chemin le plus court pour réaliser l'équipotentialité. Ceci permet d'éviter une tension supplémentaire inutilement élevée sur cette ligne pendant la dérivation.

La connexion entre le boîtier de l'équipement terminal et l'équipotentialité locale doit avoir une section minimale de 4 mm^2 .

2.3 Application example

- Floating signal circuit, e.g. B. 0(4) mA ... 20 mA (3)

ENGLISH

Surge protection directly on the measuring sensor

- The surge protection is accommodated in a connector pipe on a printed-circuit board.
- The products comply with the requirements of "FISCO Field Device".

1. Safety notes

WARNING:

Installation and startup may only be carried out by qualified personnel. The relevant country-specific regulations must be observed.

WARNING: Risk of electric shock and fire

Check the device for external damage before installation. If the device is defective, it must not be used.

NOTE

Ensure that the system's maximum operating voltage does not exceed the highest continuous U_c voltage.

1.1 Installation notes

The protective circuit takes into account international standards such as EN 60079-0 and EN 60079-11, in which the respective distance of 500 V to all metal installations and other intrinsically safe circuits as well as parts that can be grounded is realized. The S-PT... surge protective device can be used in Ex circuits which do not exceed a maximum short-circuit current of up to 500 mA at the installation location. This is valid for all protection types. Do not use the device in circuits which have a max. short-circuit current of up to 1 A at the installation location.

- Only install the S-PT...EX surge protective devices on external housings of the measuring sensors with type of protection Ex d, Ex tb, Ex ia, or Ex iaD. Installation on Ex e housings is not allowed.
- Install the surge protective devices for the respective type of protection and intended application on a certified housing in accordance with EN/IEC 60079-14.
- Install the protective device immediately before the device to be protected.

2. Connecting

WARNING: Danger to life by electric shock!

Only connect the cables when disconnected from the voltage!

- Insert the cables into the measuring head.
- In order to achieve the required protection class, use a sealing ring or other sealant appropriate for the type of protection.
- Screw the SURGETRAB onto the measuring sensor. Ensure a minimum engagement of 5 threads for pressure-resistant installation.
- Cut the cables in the measuring sensor to the required length.
- Connect the cables to the terminals according to the connection data of the measuring sensor and the wiring diagram.

2.1 Cable routing

- Do not lay protected and unprotected cables directly next to each other over longer distances. This prevents surge voltages from being coupled into protected cables. Equipotential bonding lines are also considered unprotected cables.
- Lay the grounding cable to equipotential bonding via the shortest route. That way you will avoid unnecessarily high additional voltage on this cable during the discharge process.

The connection between the housing of the terminal device and the local equipotential bonding must have a minimum cross section of 4 mm^2 .

2.2 Equipotential bonding


i The stainless steel housing has an exclusively mechanical function and offers no connection to ground or equipotential bonding! It is ultimately the responsibility of the operator/installer of the system to provide a corresponding connection, e.g. as part of protective grounding! All metallic parts in explosive areas must be connected to the equipotential bonding.

- Lay the grounding cable to equipotential bonding via the shortest route. That way you will avoid unnecessarily high additional voltage on this cable during the discharge process.

The connection between the housing of the terminal device and the local equipotential bonding must have a minimum cross section of 4 mm^2 .

2.3 Application example

| ESPAÑOL | ITALIANO | FRANÇAIS | ENGLISH | DEUTSCH |
|---|---|---|---|---|
| 3. Certificado de examen de tipo | 3. Certificato di omologazione | 3. Certificat d'essai de type | 3. Examination certificate | 3. Baumusterprüfbescheinigung |
| Cuando use el dispositivo en atmósferas explosivas cumplirá la normativa pertinente y los certificados de examen de tipo de los sensores y las fuentes de alimentación. | In caso di impiego del dispositivo in aree a rischio di esplosione, osservare le norme in materia e i certificati di omologazione di sensori e dispositivi di alimentazione. | Lorsque l'appareil est utilisé en atmosphère explosive, respecter la réglementation correspondante ainsi que les certificats CE d'essai de type des capteurs et des blocs d'alimentation. | Observe relevant regulations and examination certificates of the sensors and supply devices when using the device in potentially explosive areas. | Beachten Sie beim Einsatz des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen die entsprechenden Vorschriften und Baumusterprüfbescheinigungen der Sensoren und der Versorgungsgeräte. |
| KEMA 09ATEX0028 X IECEx KEM 09.0014 X II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da | KEMA 09ATEX0028 X IECEx KEM 09.0014 X II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da | KEMA 09ATEX0028 X IECEx KEM 09.0014 X II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da | KEMA 09ATEX0028 X IECEx KEM 09.0014 X II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da | KEMA 09ATEX0028 X IECEx KEM 09.0014 X II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da |
| FISCO-SPD | FISCO-SPD | FISCO-SPD | FISCO-SPD | FISCO-SPD |
| Requisitos de seguridad y para la salud fundamentales: | Requisiti essenziali di salute e sicurezza: | Exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé : | Fundamental health and safety requirements: | Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach: |
| EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6) EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7) EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6) EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2) | EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6) EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7) EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6) EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2) | EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6) EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7) EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6) EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2) | EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6) EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7) EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6) EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2) | EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6) EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7) EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6) EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2) |
| 4. Prueba funcional Si la resistencia entre los hilos a comprobar es $\leq 1 \Omega$, deberá sustituirse el dispositivo. (4) | 4. Controllo del funzionamento Se la resistenza tra i fili da testare è $\leq 1 \Omega$, il dispositivo deve essere sostituito. (4) | 4. Essai de fonctionnement Si la résistance entre les fils à contrôler est $\leq 1 \Omega$, l'appareil doit être remplacé. (4) | 4. Functional test If the resistance between the wires to be tested is $\leq 1 \Omega$, the device must be replaced. (4) | 4. Funktionsprüfung Wenn der Widerstand zwischen den zu prüfenden Adern $\leq 1 \Omega$ ist, muss das Gerät ausgetauscht werden. (4) |



| Datos técnicos | Dati tecnici | Caractéristiques techniques | Technical data | Technische Daten |
|---|--|--|--|---|
| Tipo | Tipo | Type | Type | Typ |
| Datos eléctricos | Dati elettrici | Caractéristiques électriques | Electrical data | Elektrische Daten |
| Clase de ensayo IEC | Classe di prova IEC | Classe d'essai CEI | IEC Prüfkategorie | C1 , C2 , C3 , D1 |
| Tensión constante máxima U_C | Massima tensione permanente U_C | Tension permanente maximale U_C | Höchste Dauerspannung U_C | 36 V DC / 25 V AC |
| Tensión nominal U_N | Tension nominale U_N | Tension nominale U_N | Nennspannung U_N | 24 V DC |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/μs, estática Conductor-conductor | Limitazione di tensione in uscita a 1KV/μs, statica Fil-Fil | Limitation tension de sortie pour 1 kV/μs, statique Fil-Fil | Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/μs statisch Core-Core | Ader-Ader ≤ 60 V |
| Nivel de protección U_p Conductor-conductor / conductor-tierra | Niveau de protection U_p filo-filo/filo-terra | Protection level U_p | Protection level U_p | Schutzpegel U_p Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 65 V (C3 - 10 A) / $\leq 1,1$ kV (C3 - 100 A) ≤ 65 V (C3 - 10 A) / $\leq 1,1$ kV (C3 - 100 A) |
| Corriente transitoria nominal $I_{(8/20)}$ μs Conductor-conductor / conductor-tierra | Corrente nominale dispersa $I_{(8/20)}$ μs filo-filo/filo-terra | Courant nominal de décharge I_n (8/20) μs Fil-fil / fil-terre | Nominal discharge current I_n (8/20) μs Core-core/core-ground | Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs Ader-Ader / Ader-Erde 260 A / 10 kA 260 A / 10 kA |
| Corriente transitoria total $I_{(8/20)}$ μs | Corrente dispersa I_{total} (8/20) μs | Courant de décharge global I_{total} (8/20) μs | Total discharge current I_{total} (8/20) μs | Gesamtableitstoßstrom I_{total} (8/20) μs 20 kA 20 kA |
| Corriente de cortocircuito máxima admisible en el lugar de montaje no Ex | Corriente di cortocircuito max. consentita sul luogo d'installazione non Ex | Courant de court-circuit maximal admissible sur le lieu de montage non Ex | Maximum permitted short-circuit current at installation location non-Ex | Maximal zulässiger Kurzschlussstrom am Einbauort non-Ex 1 A 500 mA 500 mA |
| Resistencia corriente alterna Conductor-tierra | Resistenza alla corrente alternata filo/terra | Alternating current carrying capacity Fil-terre | Alternating current carrying capacity Core-ground | Wechselstromfestigkeit Ader-Erde 10 A - 1 s 10 A - 1 s |
| Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs | Corrente dispersa a impulsi I_{imp} (10/350) μs | Courant de décharge d'impulsion I_{imp} (10/350) μs | Pulse discharge current I_{imp} (10/350) μs | Impulsableitstoßstrom I_{imp} (10/350) μs 1 kA 1 kA |
| Tiempo de reacción t_A Conductor-conductor / conductor-tierra | Tempo di eccitazione t_A filo-filo/filo-terra | Temps d'amorçage t_A | Response time t_A | Ansprechzeit t_A Ader-Ader / Ader-Erde ≤ 1 ns / ≤ 100 ns ≤ 1 ns / ≤ 100 ns |
| Clase de temperatura según FISCO | Classe di temperatura secondo FISCO | Temperature class according to FISCO | Temperaturklasse laut FISCO | Temperaturklasse laut FISCO T4 / T5 / T6 |
| Datos Ex ia | Dati Ex ia | Données Ex ia | Ex ia data | Ex ia-Daten |
| Tensión de entrada máx. U_i | max. tensione d'ingresso U_i | Tension d'entrée max. U_i | max. input voltage U_i | 36 V DC |
| Corriente máxima de entrada I_i | Max. corrente d'ingresso I_i | Courant d'entrée max. I_i | Max. input current I_i | 500 mA |
| Potencia de entrada máx. P_i | max. potenza in ingresso P_i | Puissance d'entrée max. P_i | Max. input power P_i | 3 W |
| Capacidad interna máxima C_i | Capacità interna maxima C_i | Capacité interne maximale C_i | Maximum inner capacitance C_i | 1,65 nF |
| Inductancia interna máx. L_i | Inductanza interna max. L_i | Inductance interne max. L_i | Max. interna Induktivität L_i | 1 μ H |
| Datos Ex | Dati Ex | Données Ex | Ex data | Ex-Daten |
| Temperatura ambiente (servicio) T4/T5/T6 | Temperatura ambiente (esercizio) T4/T5/T6 | Température ambiante (fonctionnement) T4/T5/T6 | Ambient temperature (operation) T4/T5/T6 | Umgebungstemperatur (Betrieb) T4/T5/T6 $-40^{\circ}\text{C} \dots 75^{\circ}\text{C} / -40^{\circ}\text{C} \dots 75^{\circ}\text{C} / -40^{\circ}\text{C} \dots 60^{\circ}\text{C}$ |
| Máx. temperatura superficial T4/T5/T6 | Temperatura max. en superficie T4/T5/T6 | Température max. en surface T4/T5/T6 | Max. surface temperature T4/T5/T6 | Máx. Oberflächentemperatur T4/T5/T6 $135^{\circ}\text{C} / 100^{\circ}\text{C} / 85^{\circ}\text{C}$ |
| Márgen de temperatura de empleo T4/T5/T6 | Range temperatura d'impiego T4/T5/T6 | Température de service T4/T5/T6 | Operating temperature range T4/T5/T6 | Einsatztemperaturbereich T4/T5/T6 $-40^{\circ}\text{C} \dots 100^{\circ}\text{C} / -40^{\circ}\text{C} \dots 75^{\circ}\text{C} / -40^{\circ}\text{C} \dots 60^{\circ}\text{C}$ |
| Datos de conexión | Dati di collegamento | Caractéristiques de raccordement | Connection data | Anschlussdaten |
| Tipo de rosca | Tipo di filettatura | Type di filettatura | Thread type | Gewindeart |
| Sección de conexión | Sezione di collegamento | Section raccordabile | Connection cross section | Anschlussquerschnitt |
| Datos generales | Dati generali | Caractéristiques générales | General data | Allgemeine Daten |
| Indice de protección | Grado de protección | Indice de protection | Degree of protection | Schutzzart |
| Grado de polución | Grado d'inquinamento | Degré de pollution | Degree of pollution | Verschmutzungskograd |
| Categoría de sobretensiones | Categoría de sovratensione | Catégorie de surtension | Overvoltage category | Überspannungskategorie |
| Normas de ensayo | Norme di prova | Normes d'essai | Test standards | Prüfnormen |
| | | | | EN 61643-21 / EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-11 / EN 60079-31 / IEC 60079-0 / IEC 60079-1 / IEC 60079-11 / IEC 60079-31 |

中文

直接安装在测量传感器上的电涌保护装置

- 电涌保护装置安放在PCB印刷电路板上的一个连接器管中。
- 产品符合“FISCO 现场设备”的要求。

1. 安全提示

- 警告:**
仅专业电气人员可进行相关安装和调试。必须遵守相关国家的法规。
警告: 触电和火灾危险
安装前请务必检查设备是否有外部破损。如设备有缺陷, 则不得使用。

注意
请确保系统的最大工作电压不得超过最高持续电压 U_c 。

1.1 安装注意事项

保护电路满足 EN 60079-0 和 EN 60079-11 等国际标准, 500 V 电源与所有金属设备、其它本安电路以及可接地部件之间的距离已达到标准要求。

S-PT... 电涌保护器可用于安装位置处最高短路电流不超过 500 mA 的易爆电路中。这适用于所有保护类型。不要将设备用在安装位置处最高短路电流为 1 A 的回路中。

- S-PT...EX 电涌保护装置仅允许安装在具有 Ex d, Ex tb, Ex ia 或 Ex iaD 保护类型的测量头的外壳上。不允许安装在 Ex e 外壳上。
- 将适用于各保护类型和所需应用场合的电涌保护装置安装在符合 EN/IEC 60079-14 标准要求的合格外壳中。
- 将保护设备直接安装在待保护设备之前。

2. 连接

警告: 触电可能导致生命危险!
从电压上断开连接后, 才允许连接电缆!

1. 将电缆插入测量头内。
2. 要达到所需的保护等级, 请使用适合所需保护类型的密封环或其它密封剂。
3. 将 SURGETRAB 插接在测量传感器上。确保达到至少 5 个线程的啮合, 以保证安装的耐压性。
4. 将测量传感器中的电缆裁切至所需的长度。
5. 根据测量传感器的接线数据和接线图将电缆连接到接线端子上。

2.1 电缆敷设

- 在长距离敷设时, 不要将已经过绝缘保护的电缆和未经过绝缘保护的电缆紧靠在一起。这样可以防止电涌电压被耦合到受保护的电缆中。等电位跨接线也被视为非保护导线。

2.2 等电位连接

- i** 不锈钢外壳仅具有机械性能, 不提供接地或等电位连接。系统运营商 / 安装方有责任提供相应的连接, 例如作为保护性接地的一部分! 易爆区域内的所有金属部件都必须连接到等电位连接上。

• 接地电缆应按最短路由接至等电位连接。通过这种方式, 可在放电过程中避免电缆上出现不必要的高额额外电压。

终端设备外壳与本地等电位连接之间的接线必须达到 4 mm^2 的最小横截面。

2.3 应用示例

- 浮地信号电路, 例如 B. 0(4) mA ... 20 mA (3)

POLSKI

Ochrona przed przepięciami bezpośrednio na przetworniku pomiarowym

- Ochrona przed przepięciami jest umieszczona na płytce drukowanej na rurze złączeniowej.
- Produkty są zgodne z wymogami „FISCO Field Device”.

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:
Instalacja i uruchomienie może wykonywać tylko odpowiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny. Należy przy tym przestrzegać właściwych przepisów krajowych.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego i pożaru

Przed przyłączeniem urządzenie należy skontrolować pod kątem zewnętrznych oznak uszkodzenia. Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń.

UWAGA
Zwrócić uwagę, aby maksymalne napięcie robocze instalacji nie przekraczało najwyższego napięcia ciągłego U_c .

1.1 Instrukcja instalacji

Wtyczka instalacyjna spełnia wymogi międzynarodowych norm, np. EN 60079-0 i EN 60079-11, w których jest mowa o zabezpieczeniu odstępem bezpieczeństwa 500 V dla wszystkich instalacji metalowych i izkrobowyprzecnych obwodów prądowych oraz części, które mogą być uziemione.

Ogranicznik przepięć S-PT... może stosować w miejscu montażu w obwodach o potencjalnym zagrożeniu wybuchem do maksymalnej wartości prądu zewnętrzowego 500 mA. Dotyczy to wszystkich rodzajów zabezpieczenia. Nie stosować w obwodach o wartości prądu zewnętrzowego do 1 A w miejscu montażu.

- Instalować ograniczniki przepięć S-PT...EX tylko na zewnętrznych obwodach głowic pomiarowych o rodzajach zabezpieczeń Ex d, Ex tb, Ex ia lub Ex iaD. Instalacja na obwodach Ex e jest niedozwolona.

• Zainstalować ograniczniki przepięć dla poszczególnych rodzajów zabezpieczeń i przewidzianego rodzaju zastosowania na astestowanej obudowie zgodnie z EN/IEC 60079-14.

- Zamontować urządzenie zabezpieczające bezpośrednio przed chronionym urządzeniem.

2. Podłączanie

OSTRZEŻENIE: zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!
Przewody podłączać wyłącznie przy odłączonym napięciu!

1. Wprowadzić przewody do głowicy pomiarowej.

2. W celu osiągnięcia wymaganych klas ochronności należy stosować pierścienie uszczelniające lub inną, odpowiednią do rodzaju zabezpieczenia śródek uszczelniający.

3. Dokreć SURGETRAB na przetworniku pomiarowym. Upewnij się, że w przypadku instalacji wtyczkowej na ścislanie dochodzi do minimalnego zazorzenia wynoszącego 5 zwojów gwintu.

4. Skróć przewody w przetworniku pomiarowym do wymaganej długości.

5. Zaciśnąć przewody zgodnie z danymi przyłączeniowymi producenta przetwornika pomiarowego i ze schematem połączeń.

2.1 Prowadzenie przewodów

- Przewody zabezpieczonych i niezabezpieczonych nie układać na dłuższych odcinkach bezpośrednio obok siebie. Zapobieganie to przewodzeniu przepięć do przewodów niezabezpieczonych. Przewodami niezabezpieczonymi są także przewody wyrównania potencjalów.

2.2 Wyrownanie potencjalów

i Obudowa ze stali szlachetnej pełni wyłącznie funkcję mechaniczną i nie zapewnia połączenia z instalacją uziemiającą lub wyrównawczą! Wykonanie odpowiedniego połączenia w zależności od rodzaju instalacji i stopnia ochrony, np. w ramach uziemienia zabezpieczającego, należy do obowiązków użytkownika/inwestora! Wszystkie części metalowe w obszarach potencjalnych zagrożonych wybuchem należy połączyć z instalacją wyrównawczą.

- Przewód uziemiający łączy najkrótszą drogą do połączenia wyrównawczego. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnie wysokiego napięcia dodatkowego na tym przewodzie podczas procesu odprowadzania.

Połączenie między obudową urządzenia końcowego i lokalną instalacją wyrównawczą musi mieć minimalny przekrój 4 mm^2 .

2.3 Przykład aplikacji

- Obwód sygnalowy eksploatowany bez uziemienia, np. 0(4) mA ... 20 mA (3)

РУССКИЙ

Защита от перенапряжений непосредственно на измерительном датчике

- Защита от перенапряжений находится в соединительной трубке на печатной плате.
- Изделия соответствуют требованиям в соответствии с "FISCO Field Device".

1. Правила техники безопасности

ОСТОРОЖНО:
Instalacja i uruchomienie może wykonywać tylko odpowiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny. Należy przy tym przestrzegać właściwych przepisów krajowych.
ОСТРЕЖЕНИЕ: Небезпеке заламіння електрического удара і пожежі

Przed przyłączeniem urządzenie należy skontrolować pod kątem zewnętrznych oznak uszkodzenia. Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń.

УВАГА
Zwrócić uwagę, aby maksymalne napięcie robocze instalacji nie przekraczało najwyższego napięcia ciągłego U_c .

1.1 Инструкции по монтажу

В схеме защиты учитываются международные стандарты, такие как EN 60079-0, EN 60079-11, в которых мова о защите от перенапряжения 500 В для всех металлических и изкобоизолюционных обводов прямых и других, которые могут быть заземлены.

Ограничник пропускания S-PT... можна использовать в месте монтажа на обводах с потенциальным загрозением взрыва до максимальной величины тока зважувного 500 mA. Дотичається до всіх типів захисту в ободах з металевим ізолятором і вибухозахисними цепями з максимумом короткого замикання 500 мА на місці монтажу. Це дійсно для всіх класів вибухобезпекності. Не використовуйте пристрій з мінімальним током короткого замикання 1 мА на місці монтажу.

- Instalować ograniczniki przepięć S-PT...EX tylko na zewnętrznych obwodach głowic pomiarowych z maksymalnym dystansem w tzw. złączkach zabezpieczeń Ex d, Ex tb, Ex ia lub Ex iaD. Instalacja na obwodach Ex e jest niedozwolona.

• Zainstalować ograniczniki przepięć dla poszczególnych rodzajów zabezpieczeń i przewidzianego rodzaju zastosowania na obudowie zgodnie z EN/IEC 60079-14.

- Zamontować urządzenie zabezpieczające bezpośrednio przed chronionym urządzeniem.

2. Подключение

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током!
Подключать кабели только в обесточенном состоянии!

1. Вставить провода в измерительную головку.

2. Для удовлетворения требований по классу защиты установить уплотнительное кольцо или иное подходящее для типа взрывозащиты средство уплотнения.

3. Привинтить SURGETRAB на измерительном датчике. Убедиться в том, что при монтаже с требованием держать давление скрепления осуществляется на минимум 5 витков резьбы.

4. Укоротить провода в измерительном датчике на необходимую длину.

5. Закрепить провода зажимами согласно данным подключениями изготавителя измерительного датчика и схеме подключения.

2.1 Проведение проводов

- Przewody zabezpieczonych i niezabezpieczonych nie układać na dłuższych odcinkach bezpośrednio obok siebie. Zapobieganie to przewodzeniu przepięć do przewodów niezabezpieczonych. Przewodami niezabezpieczonymi są także przewody wyrównania potencjalów.

2.2 Wyrownanie potencjalów

i Obudowa ze stali szlachetnej pełni wyłącznie funkcję mechaniczną i nie zapewnia połączenia z instalacją uziemiającą lub wyrównawczą! Wykonanie odpowiedniego połączenia w zależności od rodzaju instalacji i stopnia ochrony, np. w ramach uziemienia zabezpieczającego, należy do obowiązków użytkownika/inwestora! Wszystkie części metalowe w obszarach potencjalnych zagrożonych wybuchem należy połączyć z instalacją wyrównawczą.

- Przewód uziemiający łączy najkrótszą drogą do połączenia wyrównawczego. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnie wysokiego napięcia dodatkowego na tym przewodzie podczas procesu odprowadzania.

Połączenie między obudową urządzenia końcowego i lokalną instalacją wyrównawczą musi mieć minimalny przekrój 4 mm^2 .

2.3 Przykład aplikacji

- Obwód sygnalowy eksploatowany bez uziemienia, np. 0(4) mA ... 20 mA (3)

TÜRKÇE

Aşırı gerilim koruma doğrudan ölçüm sensörü üzerinde

- Aşırı gerilimi korumak, bir PCB üzerindeki bir konnektör borusunda bulunur.
- Ürünler "FISCO Saha Cihazı" gerekliliklerini karşılamaktadır.

1. Güvenlik notları

UYARI:
Montaj ve devreye alma sadece nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Ülkeye özgü yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
UYARI: Elektrik şoku ve yanın tehlikesi
Monte etmeden önce cihazda dıstan hasar kontrolü yapın. Cihaz hasarlı kullanılmamalıdır.

NOT
Sistemde maksimum çalışma geriliminin fisin en yüksek seviyesi U_c 'yi geçmemesine dikkat edin.

1.1 Montaj talimatları

Koruma devresi EN 60079-0 ve EN 60079-11 gibi uluslararası standartlar dikkate alır, buna göre tüm metal tesisatlarına ve diğer kendinden güvenli devreler ile topraklanabilen parçalarla 500 V degerindeki göreceli mesafe korunmuştur.

- S-PT...EX aşırı gerilim koruma cihazlarını yalnızca Ex d, Ex tb, Ex ia, veya Ex iaD tipinde korumaya sahip harici muhafazaların/ölçüm kafalarının üzerine monte edin. Ex e ve muhafaza üzerine montaj izin verilmez.

• İlgili koruma tipi ve planlanan uygulamaya uygun aşırı gerilim koruma cihazlarını EN/IEC 60079-14'e uygun sertifikalı bir muhafaza monte edin.

- Koruma devresi korunacak olan cihazın hemen önüne monte edin.

2. Bağlantı

UYARI: Elektrik çarpmasıyla hayatı tehlike!
Kablolar yalnızca gerilimden ayrıldıktan sonra bağlayın!

1. Kabloları ölçüm kafasına takın.

2. Gerekli koruma sınıfını sağlamanın için, koruma tipine uygun bir mührleme halkası veya başka bir sızdırmazlık kullanın.

3. SURGETRAB'ı ölçüm sensörünün üzerinde vidalayın. Basınca dayanıklı tesisat için en az 5 dişin yerine oturduğundan emin olun.

4. Ölçüm sensöründeki kabloların gerekli uzunlukta kesin.

5. Kabloları klemenslere, ölçüm sensörünün bağlantıları ve kablaj şemasına göre bağlayın.

2.1 Kablo rotalaması

- Korunaklı ve korunmaz kabloları uzun mesafelede doğrudan birbirlerine yakın olarak desenleyin. Bu aşırı gerilimlerin korunaklı kablolarla geçişini önlüyor. Eşpotansiyel bağlantı kabloları da korunmamış kabul edilir.

2.2 Eşpotansiyel bağlantı

i Paslanmaz çelik muhafazanın münhasır bir mekanik işlevi bulunur ve topraga veya eşpot

中文

3. 测试认证

在易爆区域内使用设备时, 请遵守传感器和供电设备的相关规范和认证。

KEMA 09ATEX0028 X
IECEx KEM 09.0014 X

II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb

II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga

II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db

II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da

FISCO-SPD

基本健康和安全要求:

EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7)
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2)

4. 功能检查

如果待测绞线之间的阻抗 $\leq 1 \Omega$, 则必须更换设备。(

POLSKI

3. Certyfikat badania typu

Podczas stosowania urządzenia w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem przestrzegać odpowiednich przepisów i zaświadczeń dopuszczenia typu czujników i urządzeń zasilających.

KEMA 09ATEX0028 X
IECEx KEM 09.0014 X

II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb

II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga

II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db

II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da

FISCO-SPD

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według norm:

EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7)
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2)

4. Kontrola działania

Jeśli rezystancja między kontrolowanymi żyłami ma wartość $\leq 1 \Omega$ ist, wówczas należy wymienić urządzenie. (

РУССКИЙ

3. Свидетельство о прохождении испытаний на соответствие образцу

При эксплуатации устройства во взрывоопасной зоне соблюдать соответствующие предписания и сертификаты об утверждении типа датчиков и устройств питания.

KEMA 09ATEX0028 X
IECEx KEM 09.0014 X

II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb

II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga

II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db

II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da

FISCO-SPD

FISCO-SPD

Основные требования техники безопасности и охраны труда:

EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7)
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2)

4. Проверка работоспособности

Если сопротивление между проверяемыми жилами составляет $\leq 1 \Omega$, необходимо заменить устройство. (

TÜRKÇE

3. Muayene sertifikası

Cihazı patlama potansiyeli olan bölgelerde kullanırken, sensörlerle ve besleme cihazlarına ait ilgili yönetmelik ve muayene sertifikalarına uyun.

KEMA 09ATEX0028 X
IECEx KEM 09.0014 X

II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb

II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga

II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db

II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da

FISCO-SPD

Temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri:

EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7)
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2)

4. Fonksiyon kontrolü

Test edilen teller arasındaki direnç ≤ 1 ise, cihaz yenisiyle değiştirilmelidir. (

PORTUGUÊS

3. Certificação de teste de amostra

Ao utilizar o dispositivo em áreas com risco de explosão, é necessário observar os respectivos regulamentos e as certificações de teste de amostra dos sensores e dos dispositivos de alimentação.

KEMA 09ATEX0028 X
IECEx KEM 09.0014 X

II 2 G Ex db IIC T4...T6 Gb

II 1 G Ex ia IIC T4...T6 Ga

II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db

II 1 D Ex ia IIIC T85 °C...T135 °C Da

FISCO-SPD


Requisitos básicos de segurança e saúde:

EN 60079-0: 2012/ + A11 IEC 60079-0: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-1: 2014 IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7)
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011 (Ed. 6)
EN 60079-31: 2014 IEC 60079-31: 2013 (Ed. 2)


4. Teste de função

Se a resistência entre os fios que devem ser monitorados for $\leq 1 \Omega$, o dispositivo precisa ser substituído. (

5



6



| 技术数据 | |
|--|---|
| Type | Dane techniczne |
| 电气参数 | Dane elektryczne |
| IEC 类别 | Klasa testu IEC |
| 最高连续电压 U_C | Najwyższe napięcie pracy U_C |
| 额定电压 U_N | Napięcie znamionowe U_N |
| 输出电压静态限值为 $1 \text{ kV}/\mu\text{s}$ | Ograniczenie napięcia wyjściowego przy $1 \text{ kV}/\mu\text{s}$, statyczny |
| 电压保护水平 U_p | żyla-żyla |
| 线芯 - 线芯 | Poziom ochrony U_p |
| 线芯 - 线芯 / 线芯 - 地 | żyla-żyla / żyla-ziemia |
| 额定放电浪涌电流 $I_{(8/20) \mu\text{s}}$ | Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs |
| 线芯 - 线芯 / 线芯 - 地 | żyla-żyla / żyla-ziemia |
| 总放电电流 $I_{\text{total}} (8/20) \mu\text{s}$ | Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs |
| 安装位置的最大允许短路电流 | Maksymalny dopuszczalny prąd zwarcowy w miejscu montażu |
| 非防爆 | non-Ex |
| 交流电负载能力符合 | Odporność na prąd promieniowy |
| 线芯 - 接地 | żyla-ziemia |
| 脉冲放电电流 $I_{\text{imp}} (10/350) \mu\text{s}$ | Impulsowy prąd ударowy upływu I_{imp} (10/350) μs |
| 响应时间 t_A | Czas odpowiedzi t_A |
| 线芯 - 线芯 / 线芯 - 地 | żyla-żyla / żyla-ziemia |
| 符合 FISCO 标准的温度等级 | Klasa temperaturowa wg FISCO |
| Ex ia 数据 | Dane Ex ia |
| 最大输入电压 U_i | max. napięcie wejściowe U_i |
| 最大输入电流 I_i | Maksymalny prąd wejściowy I_i |
| 最大输入功率 P_i | mak. moc wejściowa P_i |
| 最大内部电容 C_i | Maksymalna pojemność czynna wewnętrzna C_i |
| 最大内部电感 L_i | Maks. indukcyjność wewnętrzna L_i |
| Ex 数据 | Dane Ex |
| 环境温度 (运行) | Temperatura otoczenia (praca) |
| T4/T5/T6 | T4/T5/T6 |
| 最高表面温度 | Max. temperatura powierzchni |
| T4/T5/T6 | T4/T5/T6 |
| 工作温度范围 | Zakres temperatur roboczych |
| T4/T5/T6 | T4/T5/T6 |
| 连接数据 | Dane przyłączeniowe |
| 螺纹类型 | Rodzaj gwintu |
| 接线横截面 | Schemat prowadników |
| 一般参数 | Obecne charakterystiki |
| 保护等级 | Stopień ochrony |
| 污染等级 | Stopień zabrudzenia |
| 电涌电压类别 | Kategoria przepięciowa |
| 测试标准 | Normy testów |

| Технические характеристики | |
|--|---|
| Typ | Tip |
| Электрические данные | Elektriksel veriler |
| Класс испытания соглас. МЭК | IEC kategorisi |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке U_C | En yüksek süreli gerilim U_C |
| Номинальное напряжение U_N | Nominal gerilim U_N |
| Ограничение выходного напряжения при $1 \text{ kV}/\mu\text{s}$, статич. | 1 kV/ μs 'de çıkış gerilimi sınırlaması, statik |
| żyla-żyla | żyla-żyla |
| Линия-линия | Linija-linija |
| żyla-żyla / żyla-ziemia | żyla-żyla / żyla-ziemia |
| Номинальный импульсный ток утечки I_n (8/20) μs | Nominal impulsif akım I_n (8/20) μs |
| Линия-линия / линия-земля | Linija-linija / linija-zemlya |
| Общий максимальный импульсный ток утечки I_{total} (8/20) μs | Toplam darbe deşarj akımı I_{total} (8/20) μs |
| Montaż lokasyonunda izin verilen maksimum kısa devre akımı | Montaj lokasyonunda izin verilen maksimum kısa devre akımı |
| Ex değil | Ex değil |
| Стабильность переменного тока | Alternatif akım taşıma kapasitesi |
| Линия-земля | Linija-zemlya |
| Отводимый импульсный ток I_{imp} (10/350) μs | Darbe deşarj akımı I_{imp} (10/350) μs |
| Время срабатывания t_A | Tepki süresi t_A |
| Линия-линия / линия-земля | Linija-linija / linija-zemlya |
| FISCO уточнена температурный класс согласно FISCO | FISCO uyarınca sıcaklık sınıfı |
| Ex ia bilgisi | Ex ia bilgisi |
| max. napięcie wejściowe U_i | maks. giriş gerilimi U_i |
| max. входное напряжение U_i | Maks. giriş akımı I_i |
| максимальный входной ток I_i | mak. giriş gücü P_i |
| макс. входная мощность P_i | Maksimum iç kapasitas C_i |
| максимальная внутренняя емкость C_i | Maks. dahili endüktans L_i |
| Данные по взрывозащите | Ex bilgisi |
| Temperatura otoczenia (praca) | Temperatura okrużącej sredy (praca) |
| T4/T5/T6 | T4/T5/T6 |
| Temperatura powierzchni | Maks. yüzey sıcaklığı |
| T4/T5/T6 | T4/T5/T6 |
| диапазон рабочих температур | Çalışma sıcaklık aralığı |
| T4/T5/T6 | T4/T5/T6 |
| Параметры провода | Bağlantı verileri |
| Тип резьбы | Diş tipi |
| Сечение проводников | İletken kesiti |
| Общие характеристики | Genel veriler |
| Степень защиты | Koruma sınıfı |
| Степень загрязнения | Kirlilik sınıfı |
| Напряжение перенапряжения | Darbe gerilim kategorisi |
| Стандарты на методы испытаний | Test standartları |

| Teknik veriler | |
|----------------|-------------------------|
| Tip | Elektriksel veriler</td |