

PORUGUES

Proteção contra surtos para a fonte de alimentação (SPD Classe II, Tipo 2)

- Para redes com 4 condutores (L1, L2, L3, PEN)
- Para sistemas TN-C

1. Instruções de segurança

ATENÇÃO:
A instalação, a colocação em funcionamento e as revisões só podem ser executadas por pessoal qualificado com formação profissional. Aqui devem ser observadas as especificações do respetivo país.

ATENÇÃO: Perigo de eletrocussão e incêndio

- Antes da instalação, verifique se o equipamento apresenta avarias externas. Se estiver com defeito, o equipamento não pode ser utilizado.

IMPORTANTE: Observar que a tensão máxima de operação da instalação não ultrapasse a tensão máxima contínua U_C.

2. Conectar

No caso de transições de zona de proteção, a linha de conexão S_L é obrigatória. Usar uma bitola mínima de 6 mm². (2 - 3)

① Cabeamento em forma de V

② Cabeamento com ponto de conexão

2.1 Exemplo de aplicação (2 - 3)

- no sistema TN-C

2.2 Comprimentos das linhas (4)

• Instalar as linhas de conexão aos dispositivos de proteção contra surtos de tensão (DPS) no trajeto mais curto possível, sem alças e com o maior raio de curva possível. Assim, alcança-se a melhor proteção contra surtos de tensão.

DIN VDE 0100-534 ① b ≤ 0,5 m de preferência
IEC 60364-5-53 ② a + b ≤ 0,5 m de preferência

* Trilho para equalização de potencial

2.3 Pré-fusível (5)

- Observe as indicações sobre o fusível nas respectivas aplicações.
- No caso de cabeamento de derivação, os cabos de conexão e suas bitolas devem ser projetados para ocorrências de curto-circuito fase-fase e fase-terra, e não para corrente de operação e sobrecarga. As bitolas indicadas se referem a cabos de cobre com isolamento em PVC.
- No caso de fusíveis de backup > 200 A, os cabos de cobre isolados com PVC não possuem bitola suficiente para os casos de curto-circuito fase-fase e fase-terra. Por isso, assegure nesta área uma instalação segura contra curtos-circuitos fase-fase e fase-terra aplicando medidas especiais. Evitar o contato mútuo entre os cabos ou o contato com partes condutoras, p. ex. por meio do uso de espacadores ou utilizar cabos com uma estabilidade térmica elevada (p.ex., cabos com isolamento em PE/EPR).

2.4 Conexão de circuito com cabeamento em forma de V (6)

3. Contato de sinalização remoto (7)

O artigo "VAL-SEC-T2...-FM" tem um contato de sinalização remoto.

4. Indicação de estado (8)

Se uma mudança de cor do indicador de status de verde para vermelho pode ser observada, o conector está danificado.

- Substituir o conector com um conector do mesmo tipo.
- Com isto, avançar o conector com uma chave de fenda a partir do elemento de base. (9)
- Se o elemento base estiver danificado, é necessário substituir o produto completo.

5. Medição do isolamento

- Antes de uma medição de isolamento no sistema, desconecte o conector de proteção. Do contrário, pode haver erros de medição.
- Recoloque o conector de proteção novamente na base, após a medição.

ITALIANO

Protezione contro le sovratensioni per gli alimentatori (classe SPD II, tipo 2)

- Per reti a 4 conduttori (L1, L2, L3, PEN)
- Per sistemi TN-C

1. Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA:
L'installazione, la messa in servizio e le verifiche periodiche devono essere eseguite solo da personale tecnico adeguatamente qualificato. Per queste operazioni, rispettare le rispettive norme specifiche del paese.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di incendi

- Avant l'installation, vérifier que le dispositif ne présente pas de dommages extérieurs. Si le dispositif est défectueux, il ne doit pas être utilisé.

IMPORTANT: Fare attenzione che la tensione massima dell'impianto non superi la tensione permanente massima U_C.

2. Collegamento

Nelle giunzioni tra zone di protezione il cavo di connessione S_L è strettamente necessario. Utilizzare una sezione minima di 6 mm². (2 - 3)

① Cablaggio a forma di V

② Cablaggio di diramazione

2.1 Esempio applicativo (2 - 3)

- nel sistema TN-C

2.2 Lunghezze dei cavi (4)

- Posare i cavi di connessione ai dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) con il percorso più breve possibile, senza anelli e con raggi di curvatura il più possibile ampi. In questo modo si ottiene una protezione ottimale contro le sovratensioni.

DIN VDE 0100-534 ① b ≤ 0,5 m preferito
IEC 60364-5-53 ② a + b ≤ 0,5 m preferito

* Barra collettrice per compensaz. del pot.

2.3 Prefusibile (5)

- Rispettare le informazioni sul prefusibile nelle relative applicazioni.
- In caso di cablaggio di derivazione, i cavi di collegamento e le relative sezioni devono essere concepiti solo per cortocircuiti e corti verso terra, e non per la corrente di esercizio o il sovraccarico. Le sezioni indicate si riferiscono ai cavi in rame con isolamento in PVC.
- Per quanto riguarda i cavi in rame con isolamento in PVC, con i prefusibili > 200 A può non esser disponibile la sezione sufficiente per cortocircuiti e corti verso terra. In questo caso garantire con le apposite misure una posa a prova di cortocircuiti e corti verso terra dei cavi di connessione. Evitare che i cavi siano a contatto tra loro o siano a contatto con componenti conduttori: per far ciò utilizzare distanziatori o cavi con elevata stabilità termica (ad esempio cavi isolati in polietilene reticolato o EPR).

2.4 Collegamento linee con cablaggio a V (6)

3. Contatto FM (7)

L'articolo "VAL-SEC-T2...-FM" presenta un contatto FM.

4. Segnalazione stato (8)

Se si riscontra un cambiamento di colore del LED di diagnosi e di stato (da verde a rosso), significa che il connettore è danneggiato.

4. Affichage d'état (8)

Si la couleur du voyant de diagnostic et d'état passe du vert au rouge, le connecteur est endommagé.

- Sostituire il connettore con un connettore dello stesso tipo.
- Per fare ciò, sollevare il connettore maschio con l'aiuto di un cacciavite ed estrarlo dall'elemento base. (9)

• Se l'elemento base è danneggiato, sostituire completamente il prodotto.

5. Misurazione dell'isolamento

- Collegare la spina di protezione prima di eseguire le misurazioni dell'isolamento nell'impianto. In caso contrario è possibile che si verifichino errori di misurazione.
- Dopo la misurazione dell'isolamento reinserire la spina di protezione nell'elemento base.

• Retirer la fiche de protection de l'installation avant d'effectuer une mesure de l'isolement. Dans le cas contraire, des erreurs de mesure sont possibles.

• Insérer à nouveau la fiche de protection dans son embase après avoir mesuré l'isolement dans l'élément de base.

FRANÇAIS

Protection contre les surtensions pour les alimentations (SPD classe II, type 2)

- Pour réseaux à 4 conducteurs (L1, L2, L3, PEN)
- Pour systèmes TN-C

1. Indicazioni di sicurezza

AVERTISSEMENT :
L'installation, la mise en service et les vérifications périodiques doivent être effectuées uniquement par du personnel technique qualifié. Pour ces opérations, respecter les normes spécifiques du pays.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique et risque d'incendie

- Avant l'installation, vérifier que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé.

IMPORTANT : Veiller à ce que la tension maximum de service de l'installation ne dépasse pas la tension permanente maximum U_C.

2. Raccordement

Aux jonctions des zones tampon, la câble de raccordement S_L est strictement nécessaire. Utiliser une section minimum de 6 mm². (2 - 3)

① Cablage en V

② Cablage en dérivation

2.1 Exemple d'application (2 - 3)

- dans système TN-C

2.2 Longueurs de ligne (4)

- Les câbles de raccordement posés sur les appareils de protection contre les surtensions (SPD) doivent être aussi courts que possible, sans boucle, et présenter, si possible, des rayons de courbure élevés.

DIN VDE 0100-534 ① b ≤ 0,5 m préférable
IEC 60364-5-53 ② a + b ≤ 0,5 m préférable

* Barre d'équipotentialité

2.3 Fusible en amont (5)

- Les indications relatives au fusible en amont sont à prendre en compte dans l'application correspondante.
- En cas de cablage en dérivation, les câbles de raccordement et les sections doivent être conçus seulement pour les cas de défaut à la terre ou de court-circuit, pas pour le courant de service et la surcharge. Les sections indiquées se rapportent à des câbles en cuivre avec isolation en PVC.
- En présence de fusibles en amont > 200 A, la section serrée des câbles avec isolation en PVC est insuffisante pour les cas de défaut à la terre ou de court-circuit. S'assurer par conséquent de prendre les mesures spéciales nécessaires dans cette zone pour que la pose des câbles de raccordement soit sécurisée contre les court-circuits et les défauts à la terre. Éviter tout contact mutuel des câbles ou tout contact avec des pièces conductrices, p. ex. à l'aide d'entretoises ou en utilisant des câbles d'une stabilité thermique supérieure (câbles isolés XLPE / EPR, p. ex.).

2.4 Raccordement du câble avec câblage en V (6)

3. Contact de signalisation à distance (7)

L'article « VAL-SEC-T2...-FM » est équipé d'un contact de signalisation à distance.

4. Affichage d'état (8)

Si la couleur du voyant de diagnostic et d'état passe du vert au rouge, le connecteur est endommagé.

- Remplacer le connecteur par un connecteur de même type.

• Pour cela, faire sortir le connecteur de l'élément de base à l'aide d'un tournevis. (9)

• Si l'élément de base est endommagé, remplacer complètement le produit.

5. Mesure d'isolation

- Retirer la fiche de protection de l'installation avant d'effectuer une mesure de l'isolement. Dans le cas contraire, des erreurs de mesure sont possibles.

• Insérer à nouveau la fiche de protection dans son embase après avoir mesuré l'isolement dans l'élément de base.

5. Mesure d'isolation

- Retirer la fiche de protection de l'installation avant d'effectuer une mesure de l'isolement. Dans le cas contraire, des erreurs de mesure sont possibles.

• Insérer à nouveau la fiche de protection dans son embase après avoir mesuré l'isolement dans l'élément de base.

ENGLISH

Surge protection for power supply unit (SPD Class II, Type 2)

- For 4-conductor networks (L1, L2, L3, PEN)
- For TN-C systems

1. Safety notes

WARNING:
L'installation, the mise en service et les vérifications périodiques doivent être confiées qu'à du personnel spécialisé dédié et qualifié. Les directives propres à chaque pays doivent être respectées en matière.

WARNING: Risk of electric shock and fire

- Check the device for external damage before installation. If the device is defective, it must not be used.

NOTE: Ensure that the system's maximum operating voltage does not exceed the highest continuous voltage U_C.

2. Connecting

Where protection zones are crossed, S_L connecting cable is essential. Use a cross-section of at least 6 mm². (2 - 3)

① V-shaped wiring

② Stub wiring

2.1 Application example (2 - 3)

- in the TN-C system

2.2 Cable lengths (4)

- Lay the output cables to the surge protective devices (SPDs) as short as possible, without loops, and with the largest possible bending radii. This achieves optimal surge protection.

DIN VDE 0100-534 ① b ≤ 0,5 m recommended
IEC 60364-5-53 ② a + b ≤ 0,5 m recommended

* Equipotential bonding strip

2.3 Backup fuse (5)

- Follow the specifications for backup fuse in the respective application.
- For parallel connections, the connection cables and cross-sections only have to be designed for short circuits and ground faults, not for operating currents and overload. The cross-sections specified refer to PVC isolated copper cables.
- For pre-fuses > 200 A in relation to PVC isolated cables, it is not possible to clamp a sufficient cross-section for short circuit and ground faults. Special measures must therefore be implemented in this area for short-circuit and ground fault protection. Prevent the cables from touching each other or touching conductive components, e.g. by using spacers, or use cables with increased temperature stability (e.g. VPE/EPR isolated cables).

2.4 Conductor connection for V-shaped wiring (6)

3. Remote indication contact (7)

中文

用于电源的电涌保护 (SPD II 级, 2类)

- 用于 4 线网络 (L1, L2, L3, PEN)

- 用于 TN-C 系统

1. 安全提示

警告:
安装、调试和定期检查仅允许由电气专业人员进行。必须遵守相关国家的法规。

警告: 触电和火灾危险
- 安装前请务必检查设备是否有外部破损。如设备有缺陷，则不得使用。

注意: 请确保系统的最大工作电压不得超过最高持续电压 U_C 。

2. 连接

在保护区重叠之处，必须使用 S₀ 连接电缆。请使用横截面至少为 6 mm² 的电缆。(② - ③)

① V型接线
② 短接线

2.1 应用示例 (② - ③)

- 在 TN-C 系统中

2.2 电缆长度 (④)

连接至电涌保护装置 (SPD) 的输出电缆应尽可能短，在敷设时应注意避免形成回路并尽可能使用弯曲半径最大的电缆。只有这样才能达到最佳的电涌保护。

| | | |
|------------------|---------|---------------------------|
| DIN VDE 0100-534 | ① b | $\leq 0.5 \text{ m}$ (推荐) |
| IEC 60364-5-53 | ② a + b | $\leq 0.5 \text{ m}$ (推荐) |

* 均压等电位连接

2.3 后备保险丝 (⑤)

- 注意相关应用中备用保险丝的规格。
- 对于并行连接，连接电缆和横截面仅需针对短路和接地故障设计，而不考虑工作电流或过载。规定的横截面参考 PVC 绝缘铜缆。
- 对于前置保险丝 > 200 A 的 PVC 绝缘电缆，无法夹接横截面足够大的导线以防止短路和接地故障。因此在此区域内必须采取特殊措施，以实现短路和接地故障保护。防止电缆相互接触或接触其他导电部件，例如可以使用间隔片或使用具有增强的温度稳定性的电缆（例如 VPE/EPR 绝缘电缆）。

2.4 V型接线的导线连接 (⑥)

3. 远程报警触点 (⑦)

产品“VAL-SEC-T2...-FM”带有远程指示触点。

4. 状态显示 (⑧)

如果状态指示灯的颜色由绿色变为红色，则表示插头损坏。

- 请用相同类型的插头替换破损插头。
- 为此请用一把螺丝刀将插头从基座中撬出。(⑨)
- 如果基座损坏，则必须更换整个产品。

5. 绝缘测试

- 在进行系统绝缘测试之前，请断开保护插头。否则可能导致测量出错。
- 在完成绝缘测试后，重新将保护插头插到基座中。

РУССКИЙ

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для источников питания (SPD класс II, тип 2)

- Для 4-проводных сетей (L1, L2, L3, PEN)
- Для систем TN-C

1. Правила техники безопасности

ОСТОРОЖНО:

Установку, ввод в эксплуатацию и регулярные проверки должны проводить только соответствующим образом квалифицированные специалисты. При этом должны соблюдаться соответствующие национальные предписания.

ОСТОРОЖНО: Опасность электрического удара и пожара

- Перед монтажом проверить устройство на внешние повреждения. Если устройство имеет дефекты, использовать его нельзя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следить за тем, чтобы максимальное рабочее напряжение установки не превышало максимальное напряжение при длительной нагрузке U_C .

2. Подключение

- На границах защитных зон обязательно требуется соединительный кабель S₀. Использовать кабели с минимальным сечением 6 mm². (② - ③)

① V-образное разветвление

② Параллельное соединение

2.1 Пример использования (② - ③)

- в системе TN-C

2.2 Длина проводов (④)

- Соединительные кабели к устройствам защиты от импульсных перенапряжений (SPD) проектированы для возможности максимально короткими, без петель и с большими радиусами изгиба. Таким образом достигается оптимальная защита от перенапряжений.

2.3 Шина для выравнивания потенциалов

2.4 Входной предохранитель (⑤)

- Соблюдать указания по входным предохранителям в соответствующих вариантах применения.

- При разводке с отверстиями подсоединяемые провода и их сечения должны быть рассчитаны на токи короткого замыкания и замыкания на землю, но не для рабочего тока и перегрузки. Указанные сечения приведены для медных кабелей с ПВХ изоляцией.

- При использовании входных предохранителей > 200 A (относится к медным кабелям с ПВХ изоляцией) сечение не может достаточно заниматься для случаев короткого замыкания и замыкания на землю. Поэтому в этом случае при проектировании подсоединяемых проводов и кабелей необходимо предусмотреть особые меры для защиты от короткого замыкания и замыкания на землю. Избегайте возможностей взаимного касания проводов и токопроводящих деталей, например, используя разделительные пластины или провода с повышенной температурной стабильностью (например, провода с изоляцией VPE/EPR).

2.4 Набельное подсоединение при V-образном разветвлении (⑥)

3. Контакт дистанционной сигнализации (⑦)

- Изделие “VAL-SEC-T2...-FM” снабжено контактом дистанционной сигнализации.

4. Индикатор состояния (⑧)

- Если отчетливо видно изменение цвета индикатора состояния с зеленого к красному, значит штекер поврежден.
- Заменить штекер штекером того же типа.

- Для этого с помощью отвертки извлечь штекер из базового элемента. (⑨)
- В случае повреждения базового элемента необходима замена всего изделия.

5. Измерение сопротивления изоляции

- Перед измерением сопротивления изоляции в установке вытянуть защитный штекер. В противном случае возможны ошибки измерений.
- После измерения сопротивления изоляции установить защитный штекер назад в базовый элемент.

TÜRKÇE

Güç kaynağı için aşırı gerilim koruması (SPD Sinif II, Tip 2)

- 4 iletkenli (L1, L2, L3, PEN) ağlar için
- TN-C sistemler için

1. Güvenlik notları

UYARI:

Tesisat, başlatma ve takip eden incelemeler yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. İlgili ülkeye özgü yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

Uyarı: Elektrik şoku ve yangın tehlikesi

- Monte etmeden önce cihazda dıştan hasar kontrolü yapın. Cihaz hasarlısa kullanılmamalıdır.

NOT: Sistem maksimum çalışma geriliminin fışın en yüksek sürekli gerilimi olan U_C 'yi geçmemesine dikkat edin.

2. Bağlantı

- Koruma bölgeleri çakıştığında, S bağlantı kablosu gereklidir. Kesitleri en az 6 mm² olan kablolar kullanın. (② - ③)

① V şeklinde kablolama

② Uç kablolama

2.1 Uygulama örneği (② - ③)

- TN-C sistemi

2.2 Kablo uzunlukları (④)

- Aşırı gerilim koruma cihazlarında (SPD'ler) giden çıkış kablolarını doğrusuz olarak, mümkün olduğu kadar kısa ve büyük büükümle çapları ile serin.

| | | |
|------------------|---------|-------------------------------|
| DIN VDE 0100-534 | ① b | $\leq 0.5 \text{ m}$ önerilir |
| IEC 60364-5-53 | ② a + b | $\leq 0.5 \text{ m}$ önerilir |

* Eşpotansiyel bağlantı seri

2.3 Yedek sigorta (⑤)

- İlgili uygulamalarda verilen yedek sigorta spesifikasiyonlarına dikkat edin.

- Paralel bağlantıarda; bağlantı kablolarının kesitlerinin tasarımları çalışma akımı ve aşırı yük içi değil, yalnızca kısa devreler ve toprak hataları için yapılmış olmalıdır.

- PVC yalıtlı kablolarla bağlantılar olarak > 200 A ön sigortalar için, yeterli bir kesitin kısa devre ve toprak hataları için kelepçelenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı, bu alanda kısa devre ve toprak hatası koruması için özel önləm alınması gereklidir. Kablolardan birbirlerine veya iletkenlerin temara etmesini önlemek aralık parçaları kullanarak önleyin, veya yüksek ıslı kararlılığı sahip kablolar (örn. VPE/EPR yalıtlı kablolar) kullanın.

2.4 V şekildeki kablolama için iletken bağlantı (⑥)

3. İkaz kontağı (⑦)

"VAL-SEC-T2...-FM" ögesinde bir ikaz kontağı mevcuttur.

4. Durum göstergesi (⑧)

Yeşil durum göstergesinin rengi kırmızıya değiştirse, fiş hasarlıdır.

- Fiş aynı tip başka bir fişe değiştirin.
- Bunun için bir tornavida kullanarak fiş taban elemanından çıkartın (⑨)
- Taban elemanı hasarlı ise, ürün tamamen değiştirilmelidir.

5. İzolasyon testi

- Sistemde izolasyon testi yapmadan önce koruyucu kapağı çıkartın. Aksi takdirde ölçüm sonuçları hatalı olabilir.

- İzolasyon testi tamamlandıktan sonra, koruyucu kapağı yeniden raban elemanına takın.

6. İstekleme (⑩)

Antes de hacer una medición de aislamiento en la instalación, desenchufe la protección enchufable. De lo contrario, pueden producirse mediciones erróneas.

- Una vez concluida la medición de aislamiento, vuelva a insertar la protección enchufable en el elemento de base.

ESPAÑOL

Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación, (SPD clase II, tipo 2)

- Para redes de 4 conductores (L1, L2, L3, PEN)
- Para sistemas TN-C

1. Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA

Únicamente el personal especializado y con la cualificación adecuada podrá efectuar la instalación, la puesta en servicio y las pruebas periódicas. A tal efecto, deben cumplirse las respectivas normas del país.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de incendio

- Antes de la instalación, compruebe si el aparato presenta desperfectos externos. Si presenta desperfectos, el aparato no deberá ser utilizado.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que la tensión máxima de servicio de la instalación no sobrepase la tensión constante máxima U_C .

2. Conexión

- En transiciones de zonas de protección se requiere obligatoriamente el cable de conexión S₀. Utilice una sección transversal mínima de 6 mm². (② - ③)

① Cableado en forma de V

② Cableado de derivación

2.1 Ejemplo de aplicación (② - ③)

- en el sistema TN-C

2.2 Longitudes de cable (④)

- Tienda los cables de conexión en dispositivos de protección contra sobretensiones (SPDs) con la menor longitud posible, evitando roces y usando los mayores radios de curvatura posibles. Así se obtendrá una protección óptima contra sobretensiones.

| | | |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| DIN VDE 0100-534 | ① b | $\leq 0.5 \text{ m}$ preferentemente |
| IEC 60364-5-53 | ② a + b | $\leq 0.5 \text{ m}$ preferentemente |

* Barra equipotencial

2.3 Fusible previo (⑤)

- Tenga en cuenta los datos del fusible previo en la aplicación correspondiente.

- En caso de realizar conexiones de derivación, los cables de conexión deben estar dimensionados para cortocircuitos y derivaciones a tierra, no para corriente de servicio ni sobrecarga. Las secciones especificadas hacen referencia a cables de cobre aisladados con PVC.

- En caso de fusibles previos > 200 A, no se puede emborronar suficiente sección para el caso de cortocircuito y derivación a tierra, en relación con cables de cobre aisladados con PVC. Por ello, asegure esta área con medidas especiales para el tendido de cables de conexión protegidos frente a cortocircuitos y derivaciones a tierra. Evite el contacto entre cables o con piezas que conduzcan corriente, p. ej. empleando espaciadores o cables con elevada estabilidad térmica (p. ej. cables aislados VPE/EPR).

2.4 Conexión de conductores para cableado en forma de V (⑥)

3. Contact